

附件 2

枞阳县 2023 年第四季度长江经济带铜陵生态环境警示片披露问题整改清单

序号	具体问题	重点措施	目标任务	整改责任单位	市级监督指导单位	完成时限	备注
1	枞阳县中联生态农业公司水产深加工三期项目未落实施工现场“六个百分百”要求，施工场地四周未设置防尘围挡，土方施工未落实湿法作业，出入口未设置车辆冲洗装置，大面积裸土未覆盖，施工扬尘管控不力。	1. 按照施工扬尘污染防治“六个百分百”要求，认真落实工地周边围挡、裸露地面和物料覆盖、主要运输道路硬化、出入口车辆冲洗、施工湿法作业等防尘控尘措施，强化现场卫生保洁，严控扬尘污染。 2. 加强日常环境管理，严防问题反弹。	施工现场扬尘污染防治措施落实到位。	县住房城乡建设局 县经开区管委会	市住房城乡建设局	2024 年 6 月底	
2	枞阳县江北港铁路专用线临时碎石加工场环境问题突出。该项目位于枞阳县钱铺镇长山村，年产石料约 50 万吨。现场检查发现，该加工场砂石物料露天堆放未覆盖，破碎口收尘罩已损坏脱落，车间地面积尘厚达十几厘米；洗砂泥浆堆放在厂外荒地，洗砂废水通过软管直排外环境。	1. 督促企业完善污染防治措施，修复破碎口收尘罩， <u>实施厂区物料大棚封闭改造，生产加工原料和石子成品进库存放。</u> 2. 对厂区外堆放洗砂泥浆进行清理处置，新建洗砂废水沉淀池，洗砂废水经收集沉淀后 <u>循环利用。</u> 3. 加强日常巡查监管，督促企业提升环境管理水平。	污染防治措施落实到位，洗砂废水规范收集处理回用、不外排。	县工业和信息化局 县生态环境分局 县发改委（铁路办） 钱铺镇党委、政府	市工业和信息化局	2024 年 9 月底	



修复加工区破碎口收尘罩



物料大棚已建设完成、加工原料及石子进库存放



场区外堆洗沙泥浆已清运



新建洗砂废水沉淀池已建设完成



中水循环设备安装完毕

[illegible]

安排专人负责日常巡查监督，提升环保管理水平



191212051503

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号: LT-00424251

检测类别: 委托检测

样品类别: 水质

委托单位: 铜陵江北港路桥养护物资有限公司

安徽龙图检验检测科技有限公司

Anhui Longtu Inspection and Testing Technology Co.LTD



基本信息

项目名称	池塘水、污水池水送样检测项目		
委托单位名称	铜陵江北港路桥养护物资有限公司	委托单位地址	安徽省铜陵市
样品来源	送样	采/送样人	/
采/送样日期	2024.07.03	检测日期	2024.07.03~2024.07.04
检测项目	水质: pH 值、铜、铝		
<div>编制: 高雅</div> <div>审核: 孙明</div> <div>签发: 徐荣强</div> <div>检测机构 (检验检测专用章)</div> <div>签发日期: 2024 年 07 月 08 日</div>			