

全省突出生态环境问题大排查大整治专项
行动披露枞阳县玉龙石料有限公司
问题整改情况

枞阳县玉龙石料有限公司

(2023年12月4日)



全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动披露枞阳县玉龙石料有限公司 问题基本情况

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于开展全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动的通知》（皖办明电〔2023〕7号）文件，披露枞阳县玉龙石料有限公司存在“基建施工运输道路未实质性硬化，排水沟不完善，未建设沉淀池。”问题。市经信局高度重视，立即开展现场督查，督促企业整改。

一、8月15日，市经信局会同枞阳县经信局现场核查，披露问题属实。要求企业立行立改，制定《整改方案》，按期完成验收销号。

（一）基建施工运输道路未实质性硬化。要求对基建道路进行硬化，并完善施工抑尘降尘措施。



(二) 排水沟不完善。要求加强施工废水收集处理，完善排水沟。



（三）未建设沉淀池。要求新建废水沉淀池，实现废水达标排放或回用。



二、玉龙石料整改情况

立刻召开矿山生态环境问题大排查大整治专项工作会议，成立枞阳县玉龙石料有限公司专项整治领导小组，针对任务清单，落实专人负责。露天矿山基础建设项目已经挂网招标，预计9月份完成招投标工作，11月底完成以上整治事项。（现场部分排水沟工程已完工，沉淀池、施工运输道路准备施工。因审计要求，所有基建工程都要进行挂网招投标。剩余基础设施工程待确定中标单位后即施工）

枞阳县玉龙石料有限公司露天矿山隐患整改责任表

督查部门: 安环部

整改部门: 工程部

2023/8/15

序号	存在的问题	整改措施	整改时间	责任部门	负责人	备注
1	基建施工运输道路硬化, 完善施工抑尘降尘措施	道路硬化, 洒水车每日道路洒水、清洗	9月中旬	工程部	周友来	
2	排水沟不完善	清理建设完成的临时排水沟, 道路硬化后建设永久排水沟	10月中旬	工程部	周友来	
3	未建设沉淀池	新建临时沉淀池, 道路硬化后建设永久沉淀池	11月中旬	工程部	周友来	



安徽省生态环境保护委员会办公室文件

安环委办〔2023〕51号

安徽省生态环境保护委员会办公室关于征求 《全省突出生态环境问题大排查大整治 专项行动第一批和第二批任务清单 (征求意见稿)》意见的函

省有关单位:

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于开展全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动的通知》(皖办明电〔2023〕7号)要求,我办对各市上报的专项行动任务清单进行了梳理和汇总,形成了《全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动第一批和第二批任务清单(征求意见

见稿)》(见附件),共976个问题,现征求你单位审核意见。请于2023年8月18日上午下班前书面(盖章)反馈,电子版同步报送至邮箱,无意见也请反馈。

联系人:叶长胜

联系电话:0551—62379301(兼传真)

电子邮箱:ahhb01@126.com

- 附件: 1.全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动
第一批任务清单(征求意见稿)
2.全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动
第二批任务清单(征求意见稿)

序号	问题领域	发现的问题	整改措施	目标任务 (标准)	整改实 施主体	验收(监 管)单位	完成 时限
424	应急管理 领域	安徽立兴新材料有限公司现运行污水处理站沼气利用系统变更未完成合规性审查。	按要求开展安全设计,完成评审工作。	变更合规。	绩溪县 政府	宣城市 应急管理局	2023 年9 月底
425	卫生健 康领域	宣城市人民医院医疗废物暂存点转运车清洗点防水围堰大垮,导致洗车时污水外溢;感染科医疗污水预处理站臭氧发生器内电极丝浸油,制臭氧效率低。	1.增高防水围堰,扩大地漏口径。2.拆下臭氧发生器,抽出电极丝进行逐根清洗。	医疗废物暂存点转运车清洗污水不外溢;污水预处理池满足要求。	宣城市 人民医院	宣城市 卫健委	2023 年9 月底
426	农业农 村领域	枞阳县白柳镇古楼村湖北月塘因生活污水直排导致水体黑臭,影响周边环境。	1.将北月塘周边生活污水进行收集处理,严禁污水直排水塘。2.实施北月塘整治工程,对塘内淤泥进行清理,净化池塘水体,消除水体黑臭。3.加强日常巡查监管,严防问题反弹。	杜绝污水直排,消除池塘水体黑臭。	枞阳县 政府	铜陵市 生态环境局	2023 年9 月底
427	住房城 乡建设 领域	枞阳县浮山镇生活垃圾中转站内硬化地面损坏,冲洗污水渗入地下。	1.制定中转站整治方案,对中转站内破损地面进行修复,并同步做好防渗处理。2.强化中转站环境管理,确保污染防治设施应配尽配,并稳定正常运行。	垃圾中转站污染防治措施落实到位。	枞阳县 政府	铜陵市 城管执法局	2023 年底

— 180 —

序号	问题领域	发现的问题	整改措施	目标任务 (标准)	整改实 施主体	验收(监 管)单位	完成 时限
428	环境污 染领域	枞阳县恒祥纺织有限公司场区西南围墙一侧污水管网管井出现损坏,主管网内污水出现渗漏,影响周边环境。	1.立即采取临时堵漏措施,消除污水渗漏。2.开展管网错漏点排查,制定整治方案,并按要求组织实施,确保污水应收尽收。	消除污水渗漏现象,污水有效收集。	枞阳县 政府	铜陵市 生态环境局	2023 年9 月底
429	环境污 染领域	枞阳县横埠镇众兴包装有限公司污染防治设施未安装,擅自进行试机生产。	1.责令企业立即停止试机生产。2.督促企业完善污染防治设施,并正常运行。3.督促企业完成竣工环保验收后,再投入生产。	污染防治措施落实到位,完善相关环保手续。	枞阳县 政府	铜陵市 生态环境局	2023 年9 月底
430	工业领 域	枞阳县五龙石料有限公司基建施工运输上山道路未实质硬化,排水沟不完善,未建设沉淀池。	1.对基建施工运输道路进行硬化,并完善施工抑尘降尘措施。2.加强施工废水收集处理,完善排水沟,新建废水沉淀池,实现废水达标排放或回用。	施工扬尘污染防治措施落实到位,施工废水收集处置。	枞阳县 政府	铜陵市 经济和 信息化 局、市 生态环 境局	2023 年底
431	住房城 乡建设 领域	铜陵市一冶菜市场北侧住户私接污水至红光渠,严重影响红光渠水质;同时该段盖板坍塌,存在安全隐患。	1.对私接污水管进行取缔,对坍塌盖板进行修复。2.实施一冶菜市场及周边排水单元污水排入情况排查整治,确保污水应收尽收,全部纳管处理。	消除污水直排,污水应接尽接。	铜官区 政府	铜陵市 住房城 乡建设 局	2023 年底

— 181 —

序号	问题领域	发现的问题	整改措施	目标任务 (标准)	整改实 施主体	验收(监 管)单位	完成 时限
432	住房城 乡建设 领域	铜官区太平湖路有污水排入雨水管网,最终流入狗形湖。	1.开展太平湖路沿线雨污水排放情况排查,并根据排查情况制定整改方案。2.实施太平湖路沿线雨污分流工程,修复错接漏接混接管网,确保雨污分流到位。	完成雨污分流。	铜官区 政府	铜陵市 住房城 乡建设 局	2023 年底
433	住房城 乡建设 领域	铜官区金山新村雨污分流不彻底,存在错接点30处。	1.开展金山新村雨污分流排查,并根据排查情况制定整改方案。2.实施金山新村雨	完成雨污分流,排水管网	铜官区 政府	铜陵市 住房城 乡建设 局	2023 年底

枞阳县玉龙石料有限公司文件

玉龙字（2023）14号

关于成立枞阳县玉龙石料有限公司专项整治领导小组的

通知

公司各部门科室、采矿工区、加工车间：

为认真贯彻落实《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于开展全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动的通知》（皖办明电（2023）7号）文件要求，加强非金属露天矿山基建期施工现场环境保护措施，严格遵循绿水青山就是金山银山的理念，努力打造新时代绿色经济型矿山企业，经公司安全生产委员会研究决定成立枞阳县玉龙石料有限公司专项整治领导小组，具体通知如下：

组 长：季海珍


副组长：周友来 邢旭辉 吴晓兵

成 员：汪重阳 郑华 王超 黄镇

特此通知

铜陵市突出生态环境问题整改验收资料

一、基建施工运输上山道路未实质性硬化




二、未建设沉淀池



三、排水沟不完善



2、已建设沉淀池，临时沉淀池已清理



3、加工区排水沟已完成，基建施工运输道路临时排水沟已完成清理，
进山道路 U 型槽排水沟建设完成





工程记录

拍摄时间: 2023.12.04 14:38

天气: 阴 15°C

地点: 枞阳县·黄上岗

经度: 117.447513°E

纬度: 30.926179°N

今日水印
- 相机 -

真实时间

防伪RRH9CUK6YLYLKD


工 作 日 报

项目名称: 枞阳县玉龙石料有限公司凝灰岩矿施工项目

填报日期: 2023 年 11 月 2 日 星期四, 天气: 晴天, 气温 15-22℃

1 进矿道路施工, 铺第一层水稳, 已结束.

附图 1




工 作 日 报

项目名称: 枞阳县玉龙石料有限公司凝灰岩矿施工项目

填报日期: 2023 年 11 月 8 日 星期三, 天气: 晴天, 气温 12-22℃

1 进矿道路第二层水稳施工, 已结束。

附图 1



工 作 日 报

项目名称: 枞阳县玉龙石料有限公司凝灰岩矿施工项目


填报日期: 2023 年 11 月 17 日 星期五, 天气:晴, 气温 4-15℃

1 进山道路制钢模

2 92 平台挖沉砂池

3 77 平台挖水沟

附图 1



附图 2



附图 3




工 作 日 报

项目名称: 枞阳县玉龙石料有限公司凝灰岩矿施工项目

填报日期: 2023 年 11 月 18 日 星期六, 天气: 晴, 气温 5-16℃

1 进山道路浇筑混凝土、左半边结束。

附图 1



工 作 日 报

项目名称: 枞阳县玉龙石料有限公司凝灰岩矿施工项目

填报日期: 2023 年 11 月 20 日 星期一, 天气: 晴, 气温 5-21℃

1 进山道路浇筑混凝土、全部结束。

附图 1

